

大樓連根拔起 結構技師公會：施工有問題

(2016-02-07/自由時報/記者 吳俊鋒、洪瑞琴、楊金城、蔡文居、蕭婷方、徐義平、唐在馨、劉婉君)

新聞內容摘要	涉及法規及爭點
<p>維冠金龍大樓遭質疑輕易就震垮，台南市結構工程技師公會昨早前往勘查，發現主筋續接器與箍筋耐震性都有施工上的問題，提供倒塌原因的調查方向；市府強調，目前救災優先，將追查責任並提高加強大樓公共安全檢查，全力協助災民打團體訴訟，在刑法與民法上爭取合理權益。</p> <p>另外，救難現場發現許多樑柱混凝土結構竟有填充沙拉油桶與保麗龍塊，民眾懷疑偷工減料，要求調查是否為無良建商釀禍。</p> <p>結構工程技師公會昨早由兩位常務理事陳裕賓與許守良等人前往現勘並蒐證。許守良說，從建物主筋裸露、斷裂的情況研判，續接器被拉掉，這是施工上的缺點，導致結構脆弱，此外，一樓主樑未使用耐震箍筋，無法確實強固結構，禁不起外力拉扯。另外，是否後來一樓有許多牆壁打掉，導致結構耐震度變差？混凝土的強度是否足夠？都將進一步鑑定。</p> <p>至於永康周遭為何只有維冠這棟大樓倒塌？市長賴清德表示，檢方已立案調查，市府也會提供法律協助及保障住戶的權益。</p> <p>由於起造人維冠建設已解散，營造商大信工程停止營運，僅建築師張鷹寶的建築師事務所仍營業，民眾憂心求償無門；法制處強調，若有執行職務違背法令情形，依公司法仍應與公司負起連帶損害賠償責任，將積極清查建商不動產列管，提供地檢署凍結其財產等。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 本案涉案人之民事責任為何？2. 本案涉案人之刑事責任為何？

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！